

Polityka Bezpieczeństwa Pracy ZEC Service Sp. z o.o. wraz z Zasadami Kardynalnymi i BHP

Załącznik nr 3 a

Polityka bezpieczeństwa pracy ZEC Service Sp. z o.o.

Jako wykonawca usług i producent w zakresie inżynierii cieplnej, energetyki i mechaniki stawiamy sobie za cel „**ZERO WYPADKÓW**”, a nasze motto brzmi:

„JESTEM ŚWIADOMY, JESTEM ODPOWIEDZIALNY - JESTEM BEZPIECZNY”.

Przestrzegamy najwyższych standardów pragnąc zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo naszym: pracownikom, kontrahentom oraz członkom lokalnej społeczności.

Jesteśmy przekonani, że można zapobiec wszelkim wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym.

Spełniając wymagania prawne dążymy równocześnie do stałej poprawy stanu BHP poprzez ciągle monitorowanie i doskonalenie działań w sferze bezpieczeństwa pracy. Firma zapewnia odpowiednie ku temu zasoby i środki oraz dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Staramy się także budować w nich świadomość i zawsze uwzględniać ich rolę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz BHP. Wśród naszych pracowników promujemy bezpieczne zachowania także w życiu codziennym.

Realizując nasz nadrzędny cel przestrzegamy niżej wymienionych zasad kardynalnych:



Zawsze stosuję wymagane i sprawne środki ochrony osobistej.



Nie pracuję pod wpływem alkoholu i środków odurzających.



Używam tylko sprawnych i atestowanych narzędzi oraz sprzętu



Dbam o właściwe wyгородzenie określonego miejsca pracy



Utrzymuję porządek w miejscu pracy



Zgłaszam natychmiast wszystkie zaistniałe wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Przestrzeganie niniejszych zobowiązań oraz ogólnie obowiązujących przepisów BHP jest obowiązkiem każdego pracownika.

Kierownicy każdej komórki organizacyjnej oraz wszyscy pracownicy nadzoru są odpowiedzialni za edukację, szkolenie i motywowanie pracowników własnych oraz podwykonawców, mające na celu zapewnienie zrozumienia oraz przestrzegania powyższych zasad kardynalnych oraz obowiązujących w Spółce przepisów BHP.

Wszyscy pracownicy ZEC Service Sp. z o.o. są odpowiedzialni za przestrzeganie Polityki oraz standardów i wytycznych związanych z BHP, w tym ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących w Spółce.

Wrocław, dnia 29.11.2010 r.

Ogólne Zasady Bezpiecznej Pracy w ZEC Service Sp. z o.o.

(obowiązujące pracowników firmy i podwykonawców, przewoźników i dostawców materiałów, na terenie ZEC Service i w obrębie prac prowadzonych poza terenem firmy)

Zasady ogólne:

1. ZEC Service Sp. z o.o. wymaga od swoich pracowników i podwykonawców organizowania i prowadzenia prac zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy.
2. Firmy realizujące prace dla ZEC Service Sp. z o.o. są zobowiązane przygotowywać i organizować je w sposób zapobiegający zagrożeniom wypadkowym, wypadkom i chorobom zawodowym.
3. Każdy pracownik naszej firmy i podwykonawcy (łącznie z kierownictwem) musi być przeszkolony przez zakładowe służby w zakresie bezpiecznej pracy.
4. Wszyscy realizujący pracę na rzecz ZEC Service Sp. z o.o. są zobowiązani do poszanowania udostępnionych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz odpowiadają za ich należyte przechowywanie i zabezpieczenie przed kradzieżą.
5. Wszyscy podwykonawcy realizujący pracę na rzecz ZEC Service Sp. z o.o. są zobowiązani do niezwłocznego informowania o każdym zagrożeniu wypadkowym i wypadku służby bhp ZEC Service.

Zasady bezpiecznej pracy:

1. Nie tolerujemy niebezpiecznych zachowań w swoim otoczeniu.
2. Promujemy bezpieczeństwo wzajemnej odpowiedzialności, wiedzy i doświadczenia.
3. Każdy jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie pracy.
4. Zawsze przed rozpoczęciem pracy identyfikujemy zagrożenia, oceniamy ryzyka i dostosowujemy do niego swoje zachowania.
5. W strefy produkcji wchodzimy przez oznakowane wejścia.
6. Przestrzegamy stosowania wymaganych ochron osobistych wg zasad ogólnych bhp lub wg oznaczeń stref za pomocą piktogramów.
7. Pracujemy zgodnie z uzgodnioną technologią i instrukcją stanowiskową BHP.
8. Prace szczególnie niebezpieczne wykonujemy tylko na polecenia pisemne.
9. Nie omijamy i nie ingerujemy w zabezpieczenia i nie pozwalamy na to innym.
10. Pracujemy na rusztowaniach, które są oznakowane, kompletne, z odpowiednim odbiorem.
11. Prace na wysokości wykonujemy tylko z użyciem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed upadkiem.
12. Wszyscy posiadamy aktualne badania lekarskie, wymagane uprawnienia, szkolenia BHP.
13. Nie używamy odzieży roboczej niezgodnej z jej przeznaczeniem, uszkodzonej, porwanej czy wyjątkowo brudnej.
14. Nie opuszczamy miejsca pracy bez powiadomienia i uzgodnienia z przełożonym.
15. Nie wwozimy/wnosimy w sposób niekontrolowany na teren zakładu materiałów niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.
16. Zgłaszamy wszystkie nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo bezpośredniemu przełożonemu.
17. W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia stosujemy się do poleceń osób prowadzących ewakuację.
18. Nie wykonujemy prac, na które nie posiadamy wymaganych uprawnień.

Zasady Kardynalne ZEC Service Sp. z o.o.

Zawsze stosuję wymagane i sprawne środki ochrony osobistej.

Przy pracach realizowanych na wysokości należy stosować zabezpieczenia chroniące przed upadkiem z wysokości.

Przy wykonywaniu prac remontowo-montażowych (w tym awaryjnych oraz konserwacyjnych), produkcyjnych i budowlanych należy stosować: ubranie robocze dostosowane do rodzaju pracy trwale oznakowane poprzez logo firmy, buty ochronne antypoślizgowe, zabezpieczające przed urazami stopy, ochronę głowy przed uderzeniem, ochronę oczu oraz nadzór pomarańczowe kamizelki odblaskowe z nazwą firmy.

W miejscach wyznaczonych należy stosować dodatkowe, wskazane środki ochrony osobistej. Jeżeli zostaną zidentyfikowane kolejne zagrożenia należy dobrać i zastosować odpowiednie środki ochrony.

Nie wolno stosować niesprawnych, nieatestowanych, niewiadomego pochodzenia środków ochrony oraz takich, dla których minął okres ważności.

Nie pracuję pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Na terenie zakładów Spółki oraz we wszystkich miejscach wykonywania prac obowiązuje kategoriyczny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem. Każdy, kto zaobserwuje osobę łamiącą powyższy zakaz jest zobowiązany do natychmiastowego wyprowadzenia jej z miejsca pracy oraz niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego faktu przełożonemu.

Osoba podejrzana o przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie wykonywania prac zostanie przebadana alkomatem, z czego zostanie sporządzony protokół. W przypadku odmówienia poddania się badaniu, zostanie wezwana policja.

Używam tylko sprawnych i atestowanych narzędzi oraz sprzętu.

Obowiązkiem osoby korzystającej z narzędzi, sprzętu oraz urządzeń jest sprawdzenie: ważności atestu, ważności badań okresowych, wizualne stanu technicznego, kompletności sprzętu. Bezwzględnie należy ich używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, należy natychmiast zwrócić sprzęt, narzędzia, urządzenie do narzędziowni z informacją o nieprawidłowości. Zakazuje się stosowania sprzętu, urządzeń i narzędzi niesprawnych, nieatestowanych, niewiadomego pochodzenia.

Istnieje możliwość stosowania narzędzi z atestem wewnętrznym, dopuszczonych do użytku wg „Instrukcji atestów wewnętrznych”. Do sprzętu zalicza się również rusztowanie, które należy eksploatować zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu należy sprawdzić jego kompletność (barierki, podesty, bortnice, drabinki). Kłapy przy drabinkach komunikacyjnych w każdym momencie muszą być zamknięte, za wyjątkiem momentu przejścia po drabinie z jednego poziomu rusztowania na drugi. Po zakończeniu pracy rusztowanie należy zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych.



Dbam o właściwe wygradzenie określonego miejsca pracy.

Przez właściwe wygradzenie określonego miejsca pracy rozumie się:

- określenie niebezpiecznego obszaru, który należy wygradzić,
- zabezpieczenie miejsca pracy oraz obszaru zagrożonego w przypadku wykonywania prac spawalniczych oraz cięcia metali,
- o wygradzenie miejsca pracy tak, by ograniczyć dostęp osób postronnych poprzez zastosowanie wygradzenia systemowego (taśma służąca do tymczasowego oznakowania miejsca pracy),
 - » prawidłowe oznaczenie miejsca prac remontowych i budowlanych (tablice remontowe, tablice z piktogramami , wejście, wyjście, ostrzeżenie o pracach na wysokości, itp.)f
- prawidłowe oznaczenie miejsca prac awaryjnych (tablica rozstawna „Usuwanie awarii”, ostrzeżenie o pracach na wysokości).



Utrzymuję porządek w miejscu pracy.

Przez porządek w miejscu pracy rozumie się:

- sprawdzenie trwałego odłączenia urządzenia i oznaczenia zamknięcia (metoda LOTO) przed rozpoczęciem prac,
- zabezpieczenie wszystkich kabli elektrycznych, tak by nie blokowały ciągów komunikacyjnych oraz nie istniało zagrożenie przecięcia ich m.in. drzwiami bądź oknami,
- wygradzenie i oznaczenie składowanych materiałów wraz z zabezpieczeniem przed ich upadkiem,
- zakaz składowania niezabezpieczonych materiałów oraz sprzętu na rusztowaniach i ciągach komunikacyjnych,
- utrzymanie czystości w miejscu pracy oraz pomieszczeniach socjalnych,
- zabezpieczenie miejsca pracy w niezbędne środki p.poż. w przypadku prac spawalniczych oraz z otwartym ogniem,
- zachowanie czystości oraz porządku na obsługiwanych maszynach i urządzeniach, w szafkach i szufladach oraz na stołach warsztatowych,
- dbałość o narzędzia precyzyjne i pomiarowe, a w szczególności ich osobne przechowywanie w sposób eliminujący przypadkowe uszkodzenie lub przedwczesne zniszczenie.



Zgłaszam natychmiast wszystkie zaistniałe wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Każdy pracownik ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia przełożonemu zaistniałego wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Przełożony natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia winien powiadomić Specjalistę ds. BHP i Zarząd Spółki. W razie potrzeby należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwać pomoc medyczną i zabezpieczyć miejsce wypadku.